

# Message Confirmation Report

2012-FEB-07 02:19 PM TUE

Fax Number : 3644439  
Name : YONSEICOPY

Name/Number : 023301615  
Page : 3  
Start Time : 2012-FEB-07 02:18PM TUE  
Elapsed Time : 00' 36"  
Mode : STD ECM  
Results : [O.K]

연 세 대 학 교

## 총 여 학 생 회

120-749 서울시 서대문구 신촌동 연세대학교 학생회관 324호 /  
전화 02-2123-3645 / 담당 총여학생회장

문서번호: 총여학생회 제 2012-02-01 호

시행일자: 2012. 02.07

발 신: 연세대학교 총여학생회, 총학생회 생활국

수 신: 서대문구청 토목과

제 목: 서문 부근 일부 보안등의 교체 요청

| 결재란                                                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 총여학생회장                                                                               | 부총여학생회장                                                                               |
|  |  |

1. 서대문구의 복지와 편의를 위해 힘쓰시는 노고에 감사 드립니다.
2. 연세대학교 서문 부근, 일부 붉은색 광원의 보안등을 흰색 광원의 보안등(메탈 70W, LED 등)으로 교체해주시기를 요청합니다.
3. 1월 14일 야간에 현장조사를 한 결과, 서문 부근 여러 통행로의 폭이 좁고 인적이 드문데다가 조도가 낮아서 위험요소가 많음을 알게 되었습니다. 특히 붉은색 광원의 보안등이 설치된 구간은 오히려 더욱 음산한 분위기를 연출하여 밝은 흰색 광원 보안등으로의 교체가 시급하다고 사료되었습니다.
4. 현장조사 결과 및 자세한 내용은 첨부자료를 참고해주시기 바랍니다.
5. 요청에 대한 신속한 답변을 부탁드립니다.

- 붙임 1) 서문 부근 보안등 추가개선 요청의 글 1부.  
2) 2012년 1월 14일 서문 부근 현장조사 결과를 담은 지도 1부.

연세대학교 제 24 대 총 여 학 생 회



연 세 대 학 교

# 총 여 학 생 회

120-749 서울시 서대문구 신촌동 연세대학교 학생회관 324 호 /  
전화 02-2123-3645 / 담당 총여학생회장


문서번호: 총여학생회 제 2012-02-01 호

시행일자: 2012. 02.07

발 신: 연세대학교 총여학생회, 총학생회 생활국

수 신: 서대문구청 토목과

제 목: 서문 부근 일부 보안등의 교체 요청

| 결재란                                                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 총여학생회장                                                                             | 부총여학생회장                                                                             |
|  |  |

1. 서대문구의 복지와 편의를 위해 힘쓰시는 노고에 감사 드립니다.
2. 연세대학교 서문 부근, 일부 붉은색 광원의 보안등을 흰색 광원의 보안등(메탈 70W, LED 등)으로 교체해주시기를 요청합니다.
3. 1 월 14 일 야간에 현장조사를 한 결과, 서문 부근 여러 통행로의 폭이 좁고 인적이 드문데다가 조도가 낮아서 위험요소가 많음을 알게 되었습니다. 특히 붉은색 광원의 보안등이 설치된 구간은 오히려 더욱 음산한 분위기를 연출하여 밝은 흰색 광원 보안등으로의 교체가 시급하다고 사료되었습니다.
4. 현장조사 결과 및 자세한 내용은 첨부자료를 참고해주시기 바랍니다.
5. 요청에 대한 신속한 답변을 부탁드립니다.

붙임 1) 서문 부근 보안등 추가개선 요청의 글 1 부.

2) 2012 년 1 월 14 일 서문 부근 현장조사 결과를 담은 지도 1 부.

연세대학교 제 24 대 총 여 학 생 회 장



붙임 1)

## 연세대학교 서문 부근 일부 보안등의 흰색 광원 보안등으로의 교체를 요청 합니다

안녕하십니까. 연세대학교 제 24 대 총여학생회, 제 49 대 총학생회 생활국 입니다. 연세대학교 서문 부근 일부 보안등의 교체를 부탁 드립니다. 1 월 14 일 야간에 현장조사를 한 결과, 작년 9 월 서문 보안등 신설 및 교체 이후 상당부분 나아졌으나, 아직 붉은색 등이 설치되어 있는 구간은 추가 개선(흰색 광원의 보안등<sup>I</sup>으로의 교체-메탈 70W, LED 보안등<sup>II</sup>)이 이루어질 필요가 있다고 판단되었습니다.

조사를 통해 연희로 10 길과 성산로 15 길, 연대 서문 2 길, 성산로 부근의 길이 좁고 인적이 드문데다가 조도가 낮아서 위험요소가 많음을 알게 되었습니다. 이곳에는 대부분 붉은색 광원의 보안등이 설치되어있어서, 환한 흰색 빛을 내는 보안등이 있는 지역보다 분위기가 음산했습니다. 그리고 중간 중간에 꺼져있는 보안등과, 고장이 나서 깜빡 거리는 보안등이 있었고, 추가 설치가 필요해 보이는 곳도 있었습니다. 첨부한 지도에 어두운 지역과 보안등 수리 및 교체가 필요한 곳을 표시해두었습니다.


보안등 주변의 밝은 곳에서는 범인의 범죄 심리가 위축되므로, 피해자와 다른 사람들에게 자신의 범행이 노출될 가능성이 낮은 어두운 곳을 노린다고 합니다. 서문에 거주하고 있는 많은 학생들이 밤길 걱정 없이 안전하고 편안하게 보행할 수 있도록 협조를 부탁 드립니다.

---

<sup>I</sup> '영국 리즈 시는 보안등을 백색광 조명으로 바꾼 이후 범죄율이 30% 줄어들었다. 백색광은 사람들이 가장 안전하다고 느끼는 빛으로, 적은 광량으로도 밝게 비출 수 있으며 사물을 실물에 가장 가깝게 보이게 한다. 이후 영국의 다른 도시들도 백색광 조명으로 바꾸고 있다.' -동아일보 2010 년 7 월 5 일 기사 중.

<sup>II</sup> 'LED 보안등은 기존 나트륨, 메탈 방전등 350W 를 150W 이하로 대체가 가능한 저소비 전력사용과 수명에 있어서도 기존 1 만 2000 시간에서 3 만 시간으로 늘어나는 장점을 갖고 있다.' -건설타임즈 2011 년 11 월 29 일 기사 중.

연세대학교 서문 부근 보안등 현장조사 결과 (2012 년 1 월 14 일 오후 9 시 경)



연 세 대 학 교

## 총 여 학 생 회

120-749 서울시 서대문구 신촌동 연세대학교 학생회관 324 호 /

전화 02-2123-3645 / 담당 총여학생회장



문서번호: 총여학생회 제 2012-02-01 호

시행일자: 2012. 02.07

발 신: 연세대학교 총여학생회, 총학생회 생활국

수 신: 서대문구청 토목과

제 목: 서문 부근 일부 보안등의 교체 요청


| 결재란                                                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 총여학생회장                                                                             | 부총여학생회장                                                                             |
|  |  |

1. 서대문구의 복지와 편의를 위해 힘쓰시는 노고에 감사 드립니다.
2. 연세대학교 서문 부근, 일부 붉은색 광원의 보안등을 흰색 광원의 보안등(메탈 70W, LED 등)으로 교체해주시기를 요청합니다.
3. 1 월 14 일 야간에 현장조사를 한 결과, 서문 부근 여러 통행로의 폭이 좁고 인적이 드문데다가 조도가 낮아서 위험요소가 많음을 알게 되었습니다. 특히 붉은색 광원의 보안등이 설치된 구간은 오히려 더욱 음산한 분위기를 연출하여 밝은 흰색 광원 보안등으로의 교체가 시급하다고 사료되었습니다.
4. 현장조사 결과 및 자세한 내용은 첨부자료를 참고해주시기 바랍니다.
5. 요청에 대한 신속한 답변을 부탁드립니다.

붙임 1) 서문 부근 보안등 추가개선 요청의 글 1 부.

2) 2012 년 1 월 14 일 서문 부근 현장조사 결과를 담은 지도 1 부.

연세대학교 제 24 대 총 여 학 생 회 장



붙임 1)

## 연세대학교 서문 부근 일부 보안등의 흰색 광원 보안등으로의 교체를 요청 합니다

안녕하십니까. 연세대학교 제 24 대 총여학생회, 제 49 대 총학생회 생활국 입니다. 연세대학교 서문 부근 일부 보안등의 교체를 부탁 드립니다. 1 월 14 일 야간에 현장조사를 한 결과, 작년 9 월 서문 보안등 신설 및 교체 이후 상당부분 나아졌으나, 아직 붉은색 등이 설치되어 있는 구간은 추가 개선(흰색 광원의 보안등<sup>1</sup>으로의 교체-메탈 70W, LED 보안등<sup>2</sup>)이 이루어질 필요가 있다고 판단되었습니다.

조사를 통해 연희로 10 길과 성산로 15 길, 연대 서문 2 길, 성산로 부근의 길이 좁고 인적이 드문데다가 조도가 낮아서 위험요소가 많음을 알게 되었습니다. 이곳에는 대부분 붉은색 광원의 보안등이 설치되어있어서, 환한 흰색 빛을 내는 보안등이 있는 지역보다 분위기가 음산했습니다. 그리고 중간 중간에 꺼져있는 보안등과, 고장이 나서 깜빡 거리는 보안등이 있었고, 추가 설치가 필요해 보이는 곳도 있었습니다. 첨부한 지도에 어두운 지역과 보안등 수리 및 교체가 필요한 곳을 표시해두었습니다.

보안등 주변의 밝은 곳에서는 범인의 범죄 심리가 위축되므로, 피해자와 다른 사람들에게 자신의 범행이 노출될 가능성이 낮은 어두운 곳을 노린다고 합니다. 서문에 거주하고 있는 많은 학생들이 밤길 걱정 없이 안전하고 편안하게 보행할 수 있도록 협조를 부탁 드립니다.

---

<sup>1</sup> '영국 리즈 시는 보안등을 백색광 조명으로 바꾼 이후 범죄율이 30% 줄어들었다. 백색광은 사람들이 가장 안전하다고 느끼는 빛으로, 적은 광량으로도 밝게 비출 수 있으며 사물을 실물에 가장 가깝게 보이게 한다. 이후 영국의 다른 도시들도 백색광 조명으로 바꾸고 있다.' -동아일보 2010 년 7 월 5 일 기사 중.

<sup>2</sup> 'LED 보안등은 기존 나트륨, 메탈 방전등 350W 를 150W 이하로 대체가 가능한 저소비 전력사용과 수명에 있어서도 기존 1 만 2000 시간에서 3 만 시간으로 늘어나는 장점을 갖고 있다.' -건설타임즈 2011 년 11 월 29 일 기사 중.

붙임 2)

연세대학교 서문 부근 보안등 현장조사 결과 (2012년 1월 14일 오후 9시 경)

